

بسمه تعالی

برنامه سال ۱۳۹۵

شرکت یادمان سازه



یادمان سازه

(شرکت سهامی خاص)

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

الویت بندی پروژه های مقاوم سازی در سال ۹۵

ردیف	نام پل	الویت *
۱	همت امام علی	الویت اول
۲	صدر مدرس	
۳	نواب - امام خمینی	
۴	نواب - هلال احمر	
۵	نواب قزوین	
۶	صدر شریعتی	
۷	نمایشگاه بین المللی تهران	
۸	بابایی دارآباد	
۹	همت کردستان	الویت دوم
۱۰	چمران ملاصدرا	
۱۱	همت گاندی	
۱۲	چمران مدیریت	
۱۳	جوانمرد قصاب	
۱۴	همت رودخانه کن	

* الویت بر اساس بودجه مصوب و طرح ارائه شده از طرف سازمان مشاور تعیین می گردد

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۱	۵	غرب	ستاری - هگمتانه دوم	ساتروپات پل	تعویض هندریلها- تعویض درزهای انبساط- نصب گاباری بنده محدودیت ارتفاع - اصلاح رفویژر
۲	۲۱	غرب	فتح - دبو (محدوده سه راهی شهریار - پل غربی)	ساتروپات پل	خراب بودن درزهای انبساط- خرابی روکش آسفالت - خرابی هندریل ها
۳		غرب	فتح - رودخانه کن (پل بتنی جنوبی)	ساتروپات پل	خرابی هندریلها - خرابی روکش آسفالت - تعویض نئوپرن ها
۴	۲	غرب	شیخ فضل الله - جلال آل احمد (پل آزمایش)	ساتروپات پل	تخریب روکش آسفالت پل
۵	۲	غرب	یادگار امام - مرزداران	ساتروپات پل	عدم وجود عرض کافی پیاده رو - مشکل هندریلها - نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی ایزولاسیون - خوردگی بتن عرشه
۶	۵	غرب	باکری - فردوس	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی ایزولاسیون تابلیه
۷	۵	غرب	باکری - کاشانی	ساتروپات پل	نشست آب از درز انبساط - نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی روکش پیاده رو - عدم وجود عرض کافی پیاده رو
۸	۵	غرب	باکری - کندروی شرق به غرب همت	ساتروپات پل	مشکل زهکش - نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خوردگی بتن کوله
۹	۵	غرب	باکری - کندروی غرب به شرق همت	ساتروپات پل	نارسایی سیستم زهکش - مشکل هندریلها و عدم تامین ایمنی - نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی
۱۰	۵	غرب	باکری - حکیم	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - نصب غیر اصولی تابلو و پرچم-خرابی زهکش ها- مشکل هندریلها و عدم تامین ایمنی
۱۱	۲۱	غرب	فتح - دبو (محدوده سه راهی شهریار - پل میانی)	ساتروپات پل	تخریب روکش آسفالت پل در مسیر غرب به شرق زیر گذر
۱۲	۲۲	غرب	پوری - مترو تهران کرج	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلو و پرچم-خرابی زهکش ها- آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه - وجود آثار اضمحلال بتن عرشه
۱۳	۲۲	غرب	شهید فهمیده - ایران خودرو	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه-خرابی قرنیز ها- مشکل هندریلها و عدم تامین ایمنی - وجود آثار اضمحلال بتن عرشه
۱۴	۲۲	غرب	شهید فهمیده - دستواره	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه-وجود آثار اضمحلال بتن عرشه
۱۵	۲۱	غرب	فتح - کندروی آزادگان (جنوب به شمال)	ساتروپات پل	مشکل در نرده و هندریل ها- خرابی زهکش ها - عدم هدایت لوله های زهکش خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه
۱۶	۲۱	غرب	فتح - کندروی آزادگان (شمال به جنوب)	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه - مشکل هندریلها و عدم تامین ایمنی - وجود آثار اضمحلال بتن عرشه

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۱۷	۲۲	غرب	شهید فهمیده - اردستانی	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه - خرابی قرنیز ها - مشکل هندریلها و عدم تامین ایمنی - وجود آثار اضمحلال بتن عرشه - خوردگی آرماتور
۱۸	۵	غرب	ستاری - آزادراه تهران کرج	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - نصب غیر اصولی تابلو و پرچم - مشکل هندریلها و عدم تامین ایمنی - خرابی بتن دیواره کوله
۱۹	محدود ۵ حرم	غرب	علامه عسگری - روبروی ورودی حرم مطهر	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه وجود آثار اضمحلال بتن و آرماتور عرشه
۲۰	۱۹	غرب	کازمی - آزادگان	ساتروپات پل	بیرون زدگی اعضای تابلوهای تبلیغاتی در محل پیاده رو - نشست پیش دال - خرابی روکش آسفالت
۲۱	۵	غرب	شیخ فضل الله - تیموری	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون عرشه - آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه - کمبود ارتفاع مجاز
۲۲	۹	غرب	لشگری - زیرگذر محدوده ورودی فرودگاه مهرآباد	ساتروپات پل	آثار برخورد وسایل نقلیه با تابلیه وجود آثار اضمحلال بتن و آرماتور عرشه - خرابی هندریلها - خرابی درز انبساط خرابی روکش آسفالت
۲۳	۲	غرب	شیخ فضل الله جنوب به حکیم شرق	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - خرابی ایزولاسیون تابلیه - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن کوله
۲۴	۲	غرب	یادگار امام - ایتارگران	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی روکش پیاده رو - اضمحلال بتن عرشه - نشت آب از درز انبساط
۲۵	۱۸	غرب	دوربرگردان آزادگان شمال به آزادگان جنوب (راه آهن تبریز)	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی روکش پیاده رو - خرابی و زنگ زدگی هندریلها - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش
۲۶	۲۲	غرب	حکیم - رودخانه کن	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی ایزولاسیون تابلیه - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن عرشه - پل نیازمند مقاوم سازی می باشد.
۲۷	۵	غرب	شیخ فضل الله غرب به ستاری شمال	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها
۲۸	۵	غرب	باکری - تندروی غرب به شرق همت	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها و عدم تامین ایمنی - نارسایی سیستم زهکش
۲۹	۲	غرب	یادگار امام - همایونشهر جنوبی	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - عدم وجود پیاده رو با عرض کافی
۳۰	۱۹	غرب	قلعه مرغی - راه آهن تهران اهواز	ساتروپات پل	آسیب دیدگی و اتصال نامناسب پایه چراغ برق - خرابی نئوپرن - خرابی درزهای انبساط
۳۱	۵	غرب	نیایش - اشرفی اصفهانی	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن عرشه - خرابی ایزولاسیون عرشه
۳۲	۲	غرب	یادگار امام - نیایش شرق	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن عرشه - نشت آب از درز انبساط مشکل در تاسیسات عبوری پل

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۳۳	۱۸	غرب	دوربرگردان آزادگان شمال به آزادگان جنوب (اسماعیل آباد)	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی - خرابی روکش پیاده رو - خرابی و زنگ زدگی هندریلها - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش
۳۴	۲	غرب	یادگار امام - شهرداری	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خطر سقوط قطعات غیر سازه ای
۳۵	۲۲	غرب	شهید فهمیده - شیشه مینا (جنوب به شمال)	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی قرنیز و جدول
۳۶	۲۲	غرب	شهید فهمیده - چوگان (جنوب به شمال)	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی قرنیز و جدول - آثار برخورد وسایل نقلیه
۳۷	۲۲	غرب	شهید فهمیده - چوگان (شمال به جنوب)	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی ایزولاسیون تابلیه - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن عرشه - نشت آب از درز انبساط - مشکل در تاسیسات عبوری پل - آثار برخورد وسایل نقلیه
۳۸	۲۲	غرب	شهید فهمیده - پوری	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی ایزولاسیون تابلیه - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال و ترک بتن عرشه - نشت آب از درز انبساط - عدم وجود پیاده رو با عرض کافی
۳۹	۵	غرب	باکری - لاله	ساتروپات پل	اضمحلال بتن کوله و عرشه - خرابی درزهای انبساط -
۴۰	۵	غرب	ستاری - مترو تهران کرج	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی روکش آسفالت - نارسایی سیستم زهکش - عدم وجود پیاده رو با عرض کافی - خرابی قرنیز و جدول
۴۱	۵	غرب	حکیم - ستاری	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی روکش پیاده رو - اضمحلال بتن عرشه - تخریب درزهای انبساط
۴۲	۲	غرب	شیخ فضل الله شمال به حکیم شرق	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن عرشه
۴۳	۵	غرب	باکری جنوب به لاله شرق	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - عدم وجود پیاده رو با عرض کافی
۴۴	۲۱	غرب	فتح - کرمان خودرو (جنوب به شمال)	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو و عدم وجود پیاده رو با عرض کافی - خرابی هندریلها - نارسایی سیستم زهکش - اضمحلال بتن عرشه
۴۵	۲۱	غرب	فتح - زرنند (پل شیر پاستوریزه)	ساتروپات پل	عدم وجود پیاده رو با عرض کافی و وجود مصالح بتنی - تخریب درزهای انبساط
۴۶	۲	غرب	شیخ فضل الله - ستارخان (پل تاج)	ساتروپات پل	عدم وجود پیاده رو با عرض کافی - وجود ترک و آثار خرابی در بتن پایه و کوله
۴۷	۵	غرب	ستاری شمال به شیخ فضل الله غرب	ساتروپات پل	خرابی روکش پیاده رو - خرابی هندریلها - خرابی روکش آسفالت
۴۸	۲	غرب	نیایش - فرهنگ	ساتروپات پل	خرابی ایزولاسیون تابلیه - نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم ن - اضمحلال بتن عرشه - نشت آب از درز انبساط - وجد ترک خوردگی در پایه و کوله

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۴۹	۲	غرب	کربمان - شیخ فضل الله نوری	ساتروپات پل	خرابی هندریل ها و عدم تامین ایمنی - تخریب پیاده رو
۵۰	۲	غرب	نیایش - فرحزادی	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - خرابی ایزولاسیون تابلیه - نارسایی سیستم زهکش
۵۱	۲	غرب	نیایش - سعادت آباد	ساتروپات پل	نصب غیر اصولی تابلوهای تبلیغاتی و پرچم - اضمحلال بتن عرشه - مشکل در تاسیسات عبوری
۵۲	۲	غرب	حاجی پور امیر - اروند	ساتروپات پل	خرابی هندریل ها و عدم تامین ایمنی - تخریب درزهای انبساط
۵۳	۲	غرب	آریافر - جلال آل احمد	ساتروپات پل	خرابی هندریل ها و عدم تامین ایمنی - تخریب درزهای انبساط
۵۴	۲	غرب	جلال آل احمد به آریافر	ساتروپات پل	خرابی هندریل ها و عدم تامین ایمنی - تخریب درزهای انبساط
۵۵	۳	شرق	تقاطع بزرگراه چمران - خیابان ملاصدرا (پل ملاصدرا)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، خرابی در روکش پیاده‌روها، مشکل در نرده های حفاظ و عدم تامین ایمنی، وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل،
۵۶	۶	شرق	تقاطع بزرگراه چمران - بزرگراه جلال آل احمد (مسیر غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله، باز شدن یا لق شدن پیچ ها در اتصالات پیچی عرشه فلزی، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه‌گاه پایه، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه‌گاه کوله، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله
۵۷	۶	شرق	تقاطع بزرگراه چمران - بزرگراه جلال آل احمد (مسیر شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله، باز شدن یا لق شدن پیچ ها در اتصالات پیچی عرشه فلزی، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه‌گاه پایه، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه‌گاه کوله، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله
۵۸	۶	شرق	تقاطع بزرگراه چمران - بزرگراه جلال آل احمد (رمپ جنوبی)	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله، باز شدن یا لق شدن پیچ ها در اتصالات پیچی عرشه فلزی، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه‌گاه پایه، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه‌گاه کوله، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۵۹	۶	شرق	تقاطع بزرگراه چمران - بزرگراه جلال آل احمد (رمپ شمالی)	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله، بازشدن یا لق شدن پیچ ها در اتصالات پیچی عرشه فلزی، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه گاه پایه، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه، امکان افتادن عرشه در زلزله ناشی از عدم تامین عرض کافی برای تکیه گاه کوله، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله
۶۰	۶	شرق	تقاطع خیابان کریمخان زند - خیابان سپهبد قرنی (شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله، بازشدن یا لق شدن پیچ ها در اتصالات پیچی عرشه فلزی، تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی، تخریب تعدادی از شن گیرها و تعویض نئوپرن هی تکیه گاههای پل
۶۱	۶	شرق	تقاطع خیابان کریمخان زند - خیابان سپهبد قرنی (غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله، بازشدن یا لق شدن پیچ ها در اتصالات پیچی عرشه فلزی، تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی، تخریب تعدادی از شن گیرها و تعویض نئوپرن هی تکیه گاههای پل
۶۲	۶	شرق	تقاطع خیابان حافظ - خیابان جمهوری	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهایی عبوری، مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی، نصب غیراصولی تابلو یا پرچم تبلیغاتی سنگین به نرده یا قرنیز، ارتعاش غیر عادی پل یا ملحقات آن در اثر بارهای بهره برداری، زنگ زدگی شدید قطعات فلزی عرشه ناشی از کیفیت نامطلوب رنگ و پوشش، زنگ زدگی شدید قطعات فلزی سازه ای، تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی، ارتفاع غیر مجاز هندریل ها نیاز به تامین ایمنی با ترفیع و تعویض هندریلها

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۶۳	۲۰	شرق	تقاطع بزرگراه شهید رجایی - بزرگراه کمربندی شهید آوینی (شهری - شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	خرابی در روکش پیاده‌روها، عدم هدایت لوله های زهکشی به سیستم دفع آبهای سطحی شهر، وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل، وجود معارض تأثیرگذار در نزدیکی پایه یا کوله
۶۴	۷	شرق	تقاطع خیابان انقلاب - خیابان شریعتی	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، نشست آب از درزهای انبساط، وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل، خطر سقوط مصالح یا قطعات الحاقی غیرسازه ای، عدم کارائی لوله های جمع آوری آبهای سطحی
۶۵	۱۶	شرق	تقاطع بزرگراه بعثت - راه آهن	کرانه به کرانه پارس	بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه، وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه، خطر سقوط مصالح یا قطعات الحاقی غیرسازه ای، وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با پایه‌های پل، وضعیت عدم حفاظت از پایه ها در برابر ضربه خودروها، عدم وجود هندریل مناسب، تخریب درزهای انبساط، خرابی روکش آسفالت، عدم وجود لوله کشی جمع آوری آبهای سطحی
۶۶	۴	شرق	تقاطع خیابان شریعتی - بزرگراه رسالت (سید خندان)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهای عبوری، نشست آب از درزهای انبساط، خرابی قرنیز، جدول و نیوجرسی، وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۶۷	۴	شرق	تقاطع خیابان شریعتی - بزرگراه رسالت (به سمت سهروردی)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهای عبوری، نشست آب از درزهای انبساط، خرابی قرنیز، جدول و نیوجرسی، وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۶۸	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - خیابان مرتضوی (پل مرتضوی)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی، خرابی قرنیز، جدول و نیوجرسی، تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی پایه، خطر سقوط مصالح یا قطعات الحاقی غیرسازه ای.
۶۹	۷	شرق	تقاطع بزرگراه صیاد - مسیل باختر	کرانه به کرانه پارس	نشست آب از درزهای انبساط، نشست آب از لگنچه ها، لوله های زهکشی یا اتصالات آنها، بروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه، وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی اعضاء اصلی سازه ای پایه یا کوله، وجود آثار فعل و انفعالات شیمیایی در بتن اصلی سازه ای پایه یا کوله، تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاه بیروز فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله
۷۰	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - راه آهن (مسیر جنوب به شمال)	کرانه به کرانه پارس	نشست آب از درزهای انبساط، پر شدن درزهای انبساط از خاک و نخاله، نشست آب از لگنچه ها، لوله های زهکشی یا اتصالات آنها، عدم هدایت لوله های زهکشی به سیستم دفع آبهای سطحی شهر
۷۱	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - راه آهن (مسیر شمال به جنوب)	کرانه به کرانه پارس	نشست آب از درزهای انبساط، پر شدن درزهای انبساط از خاک و نخاله، نشست آب از لگنچه ها، لوله های زهکشی یا اتصالات آنها، عدم هدایت لوله های زهکشی به سیستم دفع آبهای سطحی شهر
۷۲	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - راه آهن (رمپ بزرگراه نواب به خیابان جوانه)	کرانه به کرانه پارس	نشست آب از درزهای انبساط، پر شدن درزهای انبساط از خاک و نخاله، نشست آب از لگنچه ها، لوله های زهکشی یا اتصالات آنها، عدم هدایت لوله های زهکشی به سیستم دفع آبهای سطحی شهر

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۷۳	۶	شرق	تقاطع خیابان حافظ - خیابان انقلاب	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو ، خرابی فیزیکی درزهای انبساط، تخریب درزهای الاستومری طولی تعمیر شامته‌های اصلی
۷۴	۱	شرق	تقاطع بزرگراه صدر - خیابان پاشا ظهری (پل جنوبی)	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل، ترمیم عرشه بتنی
۷۵	۲۰	شرق	تقاطع خیابان شهرداری - راه آهن مشهد	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط ، نشت آب از درزهای انبساط
۷۶	۴	شرق	تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی - خیابان شهید کاظم موسوی	کرانه به کرانه پارس	عدم وجود پیاده‌روها یا عدم تأمین عرض کافی برای آن
۷۷	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه آهنگ - خیابان هفده شهریور	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۷۸	۴	شرق	تقاطع بزرگراه رسالت - بزرگراه صیاد	کرانه به کرانه پارس	خرابی قرنیز، جدول و نیوجرسی
۷۹	۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه زین الدین	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۸۰	۲۰	شرق	تقاطع بزرگراه کمربندی شهید آوینی (شهرری) - جاده قم (شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	عدم تأمین ایستایی کافی در لوله‌های زه‌کشی (لوله زه‌کشی طولی یا قائم)
۸۱	۲۰	شرق	تقاطع بزرگراه کمربندی شهید آوینی (شهرری) - جاده قم (غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۸۲	۱	شرق	تقاطع بزرگراه ارتش - بزرگراه امام علی- پل های جنوبی	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۸۳	۱	شرق	تقاطع بزرگراه ارتش - بزرگراه امام علی - پل های شمالی	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۸۴	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - خیابان شیخ بهایی	کرانه به کرانه پارس	خرابی در روکش پیاده‌روها
۸۵	۶	شرق	تقاطع خیابان حافظ - خیابان طالقانی	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو
۸۶	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - شهرک دانشگاه امام حسین	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۸۷	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - شهرک دانشگاه امام حسین	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۸۸	۴	شرق	تقاطع خیابان فرجام - بزرگراه امام علی	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۸۹	۱	شرق	تقاطع بزرگراه صدر - خیابان پاشا ظهری (پل شمالی)	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۹۰	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - شهرک امید	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۹۱	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - کوی دانشگاه	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۹۲	۱۳	شرق	تقاطع خیابان ۳۰متری نیروی هوایی - خیابان پیروزی	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو
۹۳	۴	شرق	تقاطع بلوار پروین - بزرگراه وفادار (شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۹۴	۴	شرق	تقاطع بلوار پروین - بزرگراه وفادار (غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۹۵	۱۴	شرق	طبقه دوم بزرگراه امام علی (۱)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۹۶	۱۴	شرق	طبقه دوم بزرگراه امام علی (۲)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۹۷	۱۴	شرق	طبقه دوم بزرگراه امام علی (۳)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۹۸	۱	شرق	تقاطع بزرگراه صدر - خیابان پاسداران	کرانه به کرانه پارس	نشت شدید آب از زیر عرشه ناشی از خرابی ایزولاسیون سطح پل، تخریب درزهای انبساط.
۹۹	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - لشگرک (جنوب به شمال)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۰۰	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - لشگرک (شمال به جنوب)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۱۰۱	۴	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی-بزرگراه تلو(پل جنوبی)	کرانه به کرانه پارس	خرابی قرنیز، جدول و نیوجرسی، خرابی روکش آسفالت و تخریب درزهای انبساط
۱۰۲	۳	شرق	تقاطع رمپ جهتی کردستان شمال - بزرگراه نیایش غرب	کرانه به کرانه پارس	خرابی قرنیز، جدول و نیوجرسی، خرابی روکش آسفالت و تخریب درزهای انبساط
۱۰۳	۱	شرق	تقاطع بزرگراه شهید دکتر چمران - خیابان ولی عصر (چهارراه پارک وی)	کرانه به کرانه پارس	تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله
۱۰۴	۱	شرق	تقاطع بزرگراه شهید باقری شمال - خیابان دماوند	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۰۵	۴	شرق	تقاطع بزرگراه رسالت - بزرگراه امام علی	کرانه به کرانه پارس	خطر سقوط مصالح یا قطعات الحاقی غیرسازه ای.
۱۰۶	۶	شرق	تقاطع بزرگراه حکیم - خیابان کارگر شمالی(مسیر جنوب به شمال)	کرانه به کرانه پارس	وجود ترک خوردگی غیرعادی در عناصر بتنی سازه ای پایه یا کوله
۱۰۷	۱۶	شرق	تقاطع بزرگراه آزادگان - بزرگراه شهید رجایی (کندرو جنوبی - شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی
۱۰۸	۱۶	شرق	تقاطع بزرگراه آزادگان - بزرگراه شهید رجایی (مسیر اصلی - شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی
۱۰۹	۱۶	شرق	تقاطع بزرگراه آزادگان - بزرگراه شهید رجایی (مسیر اصلی - غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی
۱۱۰	۱۵	شرق	مجموعه پلهای تقاطع بزرگراه امام رضا - بزرگراه بسیج(میدان بسیج)	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل، عدم تأمین ایمنی
۱۱۱	۱	شرق	میدان تجریش - ابتدای خیابان دربندی	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۱۲	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - خیابان گاندی	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۱۳	۴	شرق	انتهای بزرگراه رسالت - تقاطع رسالت - بزرگراه دماوند	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۱۴	۷	شرق	تقاطع خیابان دکتر بهشتی - بزرگراه مدرس	کرانه به کرانه پارس	خرابی در روکش پیاده‌روها، وجود آثار برخورد وسائل نقلیه با تابلیه پل
۱۱۵	۷	شرق	تقاطع خیابان استاد مطهری - بزرگراه مدرس	کرانه به کرانه پارس	نشست آب از درزهای انبساط، آثار اضمحلال مصالح بتنی اعضاء اصلی سازه ای پایه یا کوله
۱۱۶	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - بزرگراه مدرس(همت شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	تغییر شکل غیرعادی در عناصر تکیه گاهی کوله
۱۱۷	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - بزرگراه مدرس(همت غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط، فرسودگی و اضمحلال مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله
۱۱۸	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - بزرگراه مدرس(همت شرق - مدرس جنوب)	کرانه به کرانه پارس	اضمحلال مصالح بتنی اعضاء اصلی سازه ای پایه یا کوله
۱۱۹	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - بزرگراه حقانی (مسیر جنوب به شمال)	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۲۰	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - بزرگراه حقانی (مسیر شمال به جنوب)	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۲۱	۳	شرق	تقاطع بزرگراه مدرس - بزرگراه حقانی (مسیر غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط
۱۲۲	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - خیابان کمیل (چهارراه اناری)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۲۳	۱۵	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی شمال - بزرگراه آزادگان شرق (پل شماره ۱)	کرانه به کرانه پارس	در اثر جاری شدن رواناب سطحی از کنار کوله‌ها، خاکریز رمپ‌های ورودی شسته شده و امکان ناپایداری خاکریز وجود دارد.

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۱۲۴	۴	شرق	تقاطع بزرگراه کردستان - خیابان ملاصدرا	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۲۵	۱	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش (مسیر غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۲۶	۱	شرق	تقاطع بزرگراه بابایی - بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش (مسیر شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۲۷	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه محلاتی (محلاتی شرق به امام علی شمال)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۲۸	۱۴۱	شرق	دور برگردان جنوب به شمال امام علی در محدوده پیروزی	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۲۹	۱۵	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - کانال سرخه حصار	کرانه به کرانه پارس	تیر کنسول با اتصال نامناسب به سخت کننده‌ها وصل شده است و احداث تکیه گاه اضافی با بلوک سیمانی برای تیر فلزی عرشه، که احتمال بوجود آمدن ناپایداری برای تیر وجود دارد.
۱۳۰	۴	شرق	تقاطع بزرگراه زین الدین - خیابان مجید افشاری	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی اعضاء اصلی سازه ای پایه یا کوله
۱۳۱	۴	شرق	تقاطع بزرگراه زین الدین - خیابان مجید افشاری	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی اعضاء اصلی سازه ای پایه یا کوله
۱۳۲	۲۰	شرق	تقاطع بزرگراه کمربندی شهید آوینی (شهرری) - بلوار شهید دستواره (شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط
۱۳۳	۲۰	شرق	تقاطع بزرگراه کمربندی شهید آوینی (شهرری) - بلوار شهید دستواره (غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط
۱۳۴	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه محلاتی (امام علی شمال به محلاتی غرب)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۳۵	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه محلاتی (محلاتی غرب به امام علی جنوب)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط و مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۳۶	۱۶	شرق	تقاطع خیابان شهید رجایی - راه آهن (مسیر جنوب به شمال)	کرانه به کرانه پارس	وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۳۷	۱	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی شمال - خیابان سیلان	کرانه به کرانه پارس	خطر سقوط مصالح یا قطعات الحاقی غیرسازه ای.
۱۳۸	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه محلاتی (مسیر غرب به شرق)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۳۹	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه محلاتی (مسیر شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۴۰	۷	شرق	تقاطع بزرگراه صیاد - خیابان پلیس (پل جنوبی)	کرانه به کرانه پارس	خرابی در روکش پیاده‌روها
۱۴۱	۷	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - خیابان دماوند	کرانه به کرانه پارس	نصب غیراصولی تابلو یا پرچم تبلیغاتی سنگین به نرده یا قرنیز
۱۴۲	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - بزرگراه محلاتی (امام علی جنوب به محلاتی شرق)	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۴۳	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - خیابان صاحب الزمان	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۴۴	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - خیابان عباس حسینی	کرانه به کرانه پارس	خرابی در روکش پیاده‌روها و مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۴۵	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - خیابان شهید دکتر عباسپور	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی

برنامه سال ۹۵ پروژه تعمیرات تخصصی پل های سواره شهر تهران

ردیف	منطقه	پهنه	نام تقاطع	مشاور	ایرادات مشاهده شده
۱۴۶	۱۹	شرق	تقاطع بزرگراه شهید تندگویان - خیابان میثاق	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط
۱۴۷	۱۹	شرق	تقاطع بزرگراه شهید تندگویان - بزرگراه آزادگان (مسیر جنوب به شمال)	کرانه به کرانه پارس	تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودروهای عبوری
۱۴۸	۱	شرق	تقاطع بزرگراه مدرس - بزرگراه صدر (پل غربی)	کرانه به کرانه پارس	نشت آب از درزهای انبساط و وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه و نارسایی در سیستم دفع آبهای سطحی موجود و وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی اعضاء اصلی سازه ای پایه یا کوله
۱۴۹	۱	شرق	تقاطع بزرگراه مدرس - بزرگراه صدر (پل شرقی)	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط و نشت آب از درزهای انبساط و خرابی در روکش پیاده‌روها و مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی و وجود آثار اضمحلال مصالح بتنی عرشه.
۱۵۰	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - خیابان امام خمینی (پل امام خمینی)	کرانه به کرانه پارس	مشاهده مشکل در تأسیسات عبوری از پل.
۱۵۱	۳	شرق	تقاطع بزرگراه همت - خیابان ولی عصر (مسیر شرق به غرب)	کرانه به کرانه پارس	مشاهده مشکل در تأسیسات عبوری از پل.
۱۵۲	۴	شرق	تقاطع بزرگراه زین الدین - خیابان شهید عراقی	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط
۱۵۳	۷	شرق	تقاطع بزرگراه صیاد - خیابان شیخ صفی	کرانه به کرانه پارس	عدم تأمین ایستایی کافی در لوله‌های زه‌کشی (لوله زه‌کشی طولی یا قائم)
۱۵۴	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه بسیج - خیابان هجرت	کرانه به کرانه پارس	مشاهده مشکل در تأسیسات عبوری از پل.
۱۵۵	۱۳	شرق	رمپ جهتی دماوند غرب به دماوند شرق	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط و خاک پشت کوله فاقد پایدار سازی کافی در مجاورت پل می باشد
۱۵۶	۴	شرق	تقاطع بزرگراه زین الدین - خیابان برادران بابائیان	کرانه به کرانه پارس	خرابی فیزیکی درزهای انبساط
۱۵۷	۷	شرق	تقاطع بزرگراه صیاد - خیابان پلیس (پل شمالی)	کرانه به کرانه پارس	خطر سقوط مصالح یا قطعات الحاقی غیرسازه ای. و مشاهده مشکل در تأسیسات عبوری از پل.
۱۵۸	۱۹	شرق	تقاطع بزرگراه شهید تندگویان - خیابان شهید لطیفی	کرانه به کرانه پارس	نشت آب از لگنچه ها، لوله های زهکشی یا اتصالات آنها
۱۵۹	۷	شرق	دوربرگردان شمالی تقاطع بزرگراه امام علی - خیابان مدنی	کرانه به کرانه پارس	نصب غیراصولی تابلو یا پرچم تبلیغاتی سنگین به نرده یا قرنیز
۱۶۰	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - خیابان عزیزی	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۶۱	۱۴	شرق	تقاطع بزرگراه امام علی - خیابان نیکنام	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۶۲	۱۴	شرق	دور برگردان جنوب به شمال امام علی در محدوده نیکنام	کرانه به کرانه پارس	مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی
۱۶۳	۱۴	شرق	دور برگردان جنوب به شمال امام علی در محدوده محلاتی	کرانه به کرانه پارس	خرابی روکش سطح سواره رو و مشکل در نرده های حفاظ و عدم تأمین ایمنی و
۱۶۴	۱۱	شرق	تقاطع بزرگراه نواب صفوی - خیابان قزوین	کرانه به کرانه پارس	مشاهده مشکل در تأسیسات عبوری از پل و ارتفاع پیاده رو کم است و لوله تأسیسات برق متصل شده به پست ها در معرض برخورد خودروها قرار دارد

عملیات باقیمانده تکمیل مرکز ارتباطات بین الملل (برج میلاد) در سال ۹۵

- نصب کابل‌های ثانویه
- نصب کمپرسورها
- ادامه اجرا و نصب فیدرها
- تست آنتن‌ها
- نصب ساپورت و زیرسازی فیدر آنتن‌ها
- نصب کانکتورها
- تغییر مسیر لوله فاضلاب ۲۸۸
- فیکس کردن پایه‌ها FM , UHF, VHF
- فایراستاپ کردن بازشوهای طبقات رأس
- بستن بازشوهای طبقات
- اجرای کت واک در تراز آنتن‌ها
- نصب گریتنگ‌ها در طبقات آنتن‌ها
- اجرای نردبان‌های اضطراری در طبقات آنتن‌ها
- جمع‌آوری پلت فرم
- تحویل دو دستگاه آسانسور تندروی شرقی